

รายการซ่อมแซมเลขที่ ชช. ๑๓๓/๒๕๖๐

รายการซ่อมแซม ๔ งาน อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๙ (จำนวน ๙ หลัง)

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) เขตจตุจักร กทม.

วัตถุประสงค์ ด้วยทางราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปา จากบิ๊มป์น้ำถึงห้องพักน้ำ,ซ่อมแซมวงกบ-บานประตูห้องน้ำ(จำนวน ๙๐๐ ชุด),ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าระเบียบทางเดิน ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๕ และ ซ่อมแซมฝัาระแนงทางเดินและหลังคา ชั้นที่ ๕ งานทั้ง ๔ งาน ดังกล่าว โดยให้ทำการซ่อมแซมตั้งแต่ อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๙ (จำนวน ๙ หลัง) ของอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) เขตจตุจักร กทม. ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพจากการใช้งาน ให้ผู้รับจ้างทำการ ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ภายในกำหนดระยะเวลา ๒๔๐ วัน โดยปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง ต่างๆ เป็นภาระหน้าที่ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน วัสดุ อุปกรณ์ในส่วนที่ใช้งานไม่ได้ให้ขนย้ายไปทิ้งนอกสถานที่ ดังมีรายละเอียดการซ่อมแซมต่างๆ ดังนี้.-

๑.งานซ่อมแซมท่อประปาจากบิ๊มป์น้ำถึงห้องพักน้ำ ท่อเมนประปาของเดิมที่ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ทำการรื้อออก พร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี มอก. มาทำการปรับปรุง และติดตั้งให้ใหม่โดยไม่ให้รั่วซึมทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ ให้มีความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดีซึ่งมีรายการซ่อมแซม ท่อเมนประปาพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้.-

๑.๑ รื้อถอน/ขนทิ้งท่อเมน พี.วี.ซี. (ของเดิม) ขนาด ๘ ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอ ต่างๆ(ที่ชำรุด) ทั้งหมด จำนวน ๑,๑๑๐ เมตร

๑.๒ งานซ่อมแซมท่อประปา พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอครบชุดพร้อมยึดแน่นไม่ รั่วซึม ซึ่งมีรายการซ่อมแซมท่อเมนประปาพร้อมวัสดุและอุปกรณ์(ของใหม่) ด้วยท่อพีบี SDR ๑๓.๕ , ๑๖๐ psi , ๑๑ kg/ตร.ซม. และต่อเชื่อมบรรจบของเดิมให้เรียบร้อย ให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม จำนวน ๑,๑๑๐ เมตร ดังนี้.-

๑.๒.๑ ท่อพีบี SDR ๑๓.๕ ขนาด ๘ ๔ นิ้ว จำนวน ๑,๑๑๐ เมตร

๑.๒.๒ อุปกรณ์ติดตั้งท่อพีบี ขนาด ๘ ๔ นิ้ว จำนวน ๑ งาน

๑.๒.๓ วาล์วน้ำทองเหลือง ชนิดพวงมาลัยหมุน ขนาด ๘ ๔ นิ้ว จำนวน ๑๘ ชุด

/๑.๒.๔ อุปกรณ์.....

- ๑.๒.๔ อุปกรณ์ขับพอยท์และโยงยึดท่อฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน ๔๕๐ ชุด
- ๑.๒.๕ อุปกรณ์อื่นๆ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน ๑ งาน
- ๑.๒.๖ ค่าแรง,ติดตั้งและตัดต่อท่อระบบของเก่าและของใหม่ทั้งหมด ให้เชื่อมต่อกับระบบเดิม จำนวน ๑ งาน

๒.งานซ่อมแซมวงกบ-บานประตู ห้องน้ำ (จำนวน ๙๐๐ ชุด) ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ทำการรื้อออก พร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มี มอก. มาทำการปรับปรุง และติดตั้งให้ใหม่โดยไม่ให้รั่วซึมทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ให้มีความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดีซึ่งมีรายการซ่อมแซมพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้.-

- ๒.๑ รื้อถอนวงกบ-บานประตูบริเวณห้องน้ำ (ของเดิม)พร้อมขนไปทิ้งภายนอก จำนวน ๙๐๐ ชุด
- ๒.๒ ติดตั้งวงกบ-บานประตู PVC (ของใหม่) ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ฯ และธรณีประตู ค.ส.ล. จำนวน ๙๐๐ ชุด โดยใช้ คุณภาพ NAPA,POLY TIMBER,EXTERA หรือเทียบเท่า โดยมีอุปกรณ์ฯ ส่วนควบ ดังนี้.-

๒.๒.๑ บานพับแสดนเลส ลูกปืนโลหะ ขนาด ๓" x ๔" จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด

๒.๒.๒ ลูกบิดแสดนเลส(ผิวดำ) นิรภัย จำนวน ๙๐๐ ชุด

๒.๒.๓ เสาเอ็น/ทับหลัง ค.ส.ล. จำนวน ๕,๕๒๐ เมตร

๒.๒.๔ งานก่ออิฐมวลเบา จำนวน ๓๖๐ ตร.ม.

๒.๒.๕ งานฉาบปูนเรียบ จำนวน ๗๒๐ ตร.ม.

๒.๒.๖ งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด ๔" x ๔" จำนวน ๙๐๐ ตร.ม.

๒.๒.๗ งานกระจกแผ่น (ลายผ้า) ขนาด ๕ ม.ม. จำนวน ๙๙๐ ตร.ฟ.

๒.๓ ทำการขุด ขัด ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมซ่อมตกแต่งพื้นผิวเดิม อุดยาแนว ร่องรอยต่างๆให้เรียบร้อย(จนถึงพื้นผิววัสดุเดิม) จำนวนพื้นที่ประมาณ ๒,๙๐๐ ตร.ม.

๒.๔ สีนํ้าอะครีลิกชนิดกึ่งเงา ชนิดภายใน จำนวนพื้นที่ประมาณ ๒,๙๐๐ ตร.ม. โดยให้ทำการทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าป้องกันเชื้อรา ก่อน ๑ ครั้ง แล้วจึงทาสีจริงทับหน้าอีกไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยใช้สีนํ้าอะครีลิกชนิดกึ่งเงา ใช้สำหรับภายนอก คุณภาพ ๔ SEASONS ของ TOA, I.C.I., PAMMASTIC หรือเทียบเท่า(โดยกำหนดโทนสี ภายหลัง)

๓.งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียงทางเดิน ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๕ ของเดิมที่ชำรุด

/เสียหาย.....

เสียหายเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ทำการรื้อออก พร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มี มอก. มาทำการปรับปรุง และติดตั้งให้ใหม่โดยไม่ให้ข้อ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงที่กำหนดไว้ ให้มีความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งมีรายการซ่อมแซมพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้.-

๓.๑ ตู้ควบคุมไฟฟ้า(โลหะ) ขนาด ๑๒ ช่อง พร้อมเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด ๕๐ AT ๓ ขั้ว IC \geq ๑๐ kA ตามมาตรฐานผู้ผลิต คุณภาพ HACO, PANASONIC, BTICINO หรือเทียบเท่า,สายไฟ คุณภาพ Thai Yazaki , Bangkok Cable หรือเทียบเท่า จำนวน ๙ ชุด ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้.-

๓.๒ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๕๐ AT IC \geq ๖ kA จำนวน ๙ ชุด

๓.๓ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๓๒ AT IC \geq ๖ kA จำนวน ๒๗ ชุด

๓.๔ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๒๐ AT IC \geq ๖ kA จำนวน ๓๖ ชุด

๓.๕ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๑๖ AT IC \geq ๖ kA จำนวน ๓๖ ชุด

๓.๖ สายดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ชุด

๓.๗ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๕๐ ตร.มม. แรงดัน ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๓๙ ม้วน

๓.๘ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๖ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๘๗ ม้วน

๓.๙ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๐ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๔๕ ม้วน

๓.๑๐ รางวางเวย์เหล็กเคลือบสี ขนาดกว้าง ๔" สูง ๒" ยาว ๒.๔๐ เมตร พร้อมฝาครอบและวัสดุอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑,๖๐๐ ท่อน

๓.๑๑ ดวงโคมแบบเปลือยและหลอดแอลอีดี(แบบยาว) ชนิดถอดเปลี่ยนหลอดได้ ขนาด ๑ x ๑๘ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ คุณภาพ PANASONIC, BTICINO หรือเทียบเท่า จำนวน ๔๙๕ ชุด

๓.๑๒ สวิตช์ ปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต คุณภาพ HACO, PANASONIC, BTICINO หรือเทียบเท่า จำนวน ๒๔๘ ชุด

๓.๑๓ โฟโต้สวิตช์ (Photo Cell Switch) เปิด/ปิดไฟอัตโนมัติ ขนาด AC ๒๒๐ V ๑๐A คุณภาพ HACO, PANASONIC, BTICINO หรือเทียบเท่า จำนวน ๒๔๘ ชุด

๓.๑๔ อุปกรณ์ขับเคลื่อนและจับยึดท่อระบบฯและรางวางเวย์ จำนวน ๓๔๐ จุด

๓.๑๕ อุปกรณ์อื่นๆ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน ๑ งาน

ก.ส.
ชช. ๑๓๓/๒๕๖๐

/๓.๑๖ ค่าแรง.....

๓.๑๖ ค่าแรงรื้อถอนของเก่าทั้งระบบฯ/ขนย้ายไปทิ้งนอกสถานที่ จำนวน ๙ งาน

๔.งานซ่อมแซมฝ้าระแนงทางเดิน ชั้นที่ ๕ และ กระจกเบื้องหลังคาและส่วนประกอบ ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ทำการรื้อออก พร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดทาสีอุดอุปกรณ์ต่างๆที่มี มอก. มาทำการปรับปรุง และติดตั้งให้ใหม่โดยไม่ให้รั่วซึมทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ให้มีความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดีซึ่งมีรายการซ่อมแซมพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้-

๔.๑ งานซ่อมแซมฝ้าระแนงทางเดิน ชั้นที่ ๕

๔.๑.๑ รื้อถอนฝ้าระแนงของเดิมพร้อมขนไปทิ้งนอกบริเวณ จำนวนพื้นที่ประมาณ ๙๐๐ ตร.ม.

๔.๑.๒ ติดตั้งฝ้าระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง ๓ นิ้ว ความหนา ๔ ม.ม.(แบบระบายอากาศ) โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสีเบอร์ ๒๔ พร้อมอุปกรณ์ จำนวนพื้นที่ประมาณ ๙๐๐ ตร.ม. โดยใช้คุณภาพ ตราช่าง,SCG,เฌอรา,สมาร์ทวูด หรือเทียบเท่า

๔.๑.๓ สีนํ้าอะคริลิกชนิดกึ่งเงา ชนิดภายนอก จำนวนพื้นที่ประมาณ ๙๐๐ ตร.ม. โดยให้ทำการทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าป้องกันเชื้อรา ก่อน ๑ ครั้ง แล้วจึงทาสีจริงทับหน้าอีกไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยใช้สีนํ้าอะคริลิกชนิดกึ่งเงา ใช้สำหรับภายนอก คุณภาพ SEASONS ของ TOA, I.C.I., PAMMASTIC หรือเทียบเท่า(โดยกำหนดโทนสี ภายหลัง)

๔.๒.กระจกเบื้องหลังคาและส่วนประกอบ กระจกเบื้องหลังคาและส่วนประกอบของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ทำการรื้อออก พร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดทาสีอุดอุปกรณ์ต่างๆที่มี มอก. มาทำการปรับปรุง และติดตั้งให้ใหม่โดยไม่ให้รั่วซึมทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ ให้มีความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดี ดังนี้-

๔.๒.๑ กระจกเบื้องหลังคาและส่วนประกอบของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ทำการรื้อออก พร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ จำนวน ๙๐๐ แผ่น

๔.๒.๒ เปลี่ยนกระจกเบื้องหลังคาที่ชำรุดประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลอนคู่ สีปูน ความหนา ๕ ม.ม. ขนาด๐.๕๐x๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร พร้อมน็อตสกรูเกลียวและส่วนประกอบให้แน่นไม่รั่วซึม จำนวน ๙๐๐ แผ่น


๔.๒.๓ ทำความสะอาดและทาสีทากันซึมบริเวณพื้นหลังคาค.ส.ล./รางน้ำ ทั้งหมดและอุดรอย แตกร้าวของปูนด้านบนของหลังคาด้วยวัสดุ roof seal ให้ทั่วจำนวน ๓ เทียว จำนวน

/พื้นที่.....

ศ.ท. 
๑๓/๑๑/๖๐

พื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ตร.ม.

๔.๒.๔ ติดตั้งแผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสีชนิดผิวเรียบตัดตามรูปพื้นที่หน้างาน ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕๖ มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ปิดทับปีกนกค.ส.ล. บริเวณหลังคาทั้งหมดเพื่อป้องกันฝนสาดเข้าในอาคารให้แน่นอนหนาไม่รั่วซึมพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ จำนวนพื้นที่ประมาณ ๒๓๔ เมตร

ด.ต.  ผู้ออกรายการ


(สุรชัย เตชะดี)

ผบ.หมู่ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ตรวจ

พ.ต.ท.  รอง ผกก.๗ รรท. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.  /ม.ค./ ๒๕๖๑

พ.ต.ท.  สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.  /ม.ค./ ๒๕๖๑

ด.ต.  ออกรายการและพิมพ์/ทาน  /ม.ค./ ๒๕๖๑

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ประเภท งานทั้ง ๔ งานดังกล่าว ตามรายการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชช. ๑๓๓/๒๕๖๐

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) เขตจตุจักร กทม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการเลขที่ ชช. ๑๓๓/๒๕๖๐

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|------------|---|---|---|--------------------------------|----------|
| ๑ | ซ่อมแซมงานทั้ง ๔ งาน ตามรายการฯ ชช. ๑๓๓/๒๕๖๐ | | | | |
| | อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๔ (จำนวน ๔ หลัง) | ๙,๕๑๑,๑๖๔.๐๐ | ๑.๒๙๔๙ | ๑๒,๓๑๖,๐๐๖.๒๖ | |
| | เงินไข | | | | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐ % | | | | |
| | - เงินประเมินผลงาน.....๐.๐๐ % | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐ % | | | | |
| | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ | | | ๑๒,๓๑๖,๐๐๖.๒๖ | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | (สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) | | ๑๒,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ | |
| คำนวณวัสดุ | ด.ต.  (สุรชัย เตชะดี) ผ.หมู่ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. | ตรวจเห็นชอบ | พ.ต.ท.  (ทองปลิว เล็กเลิ่ง) รอง ผกก.๓ รรท. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. | | |
| ประมาณราคา | ด.ต.  (สุรชัย เตชะดี) ผ.หมู่ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. | เห็นชอบ | พ.ต.อ.  (พรชัย งามทิพย์วัฒนา) รอง ผกก.๓ พรท.ผบก.ยธ. | | |
| ตรวจ | พ.ต.ท.  (สุรเชษฐ์ สืบวิสัย) สว.งานซ่อมแซมฯ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. | | | | |
| | | | | | |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทั้ง ๔ งานดังกล่าว ตามรายการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชพ. ๑๓๓๗/๒๕๖๐
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) เขตจตุจักร กทม.
 ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๔

รายการซ่อมแซมเลขที่ ชพ.๑๓๓๗/๒๕๖๐
 ประมาณราคา วันที่..... มกราคม ๒๕๖๑

ประมาณราคาโดย ด.ศุภชัย เตชะรัตติ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | งานซ่อมแซมท่อประปาจากชั้นพื้นถึงหลังคาน้ำ | | | | | | | | |
| | ๑.๑ รื้อถอน/ขมทิ้งท่อเมน พี.วี.ซี. (ของเดิม) ขนาด ๑๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ | ๑,๑๑๐ | เมตร | ๐ | ๐ | ๒๕ | ๒๗,๗๕๐ | ๒๗,๗๕๐ | |
| | ๑.๒ งานซ่อมแซมท่อประปา พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ, ซองครอบชุด ดังนี้- | | | | | | | | |
| | ๑.๒.๑ ท่อพีวีซี SDR ๑๓.๕ ขนาด ๑๕ นิ้ว | ๑,๑๑๐ | เมตร | ๗๕๖ | ๘๔๘,๖๖๐ | ๐ | ๐ | ๘๔๘,๖๖๐ | |
| | ๑.๒.๒ อุปกรณ์ติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด ๑๕ นิ้ว | ๑ | งาน | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ประมาณ๕%ของราคาค่าท่อ |
| | ๑.๒.๓ วาล์วน้ำทองเหลือง ชนิดวงมลัยหมุน ขนาด ๑๕ นิ้ว | ๑๕ | ชุด | ๒,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๗,๕๐๐ | |
| | ๑.๒.๔ อุปกรณ์ขับพอยท์และโยยงยึดท่อระบบฯ พร้อมทาสีกันสนิม | ๔๕๐ | ชุด | ๑๖๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๑๑๗,๐๐๐ | ๑๑๗,๐๐๐ | |
| | ๑.๒.๕ อุปกรณ์อื่นๆ(เบ็ดเตล็ด) | ๑ | งาน | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ประมาณ๕%ของท่อ |
| | ๑.๒.๖ ค่าแรง,ติดตั้งและตัดต่อท่อระบบของเก่าและของใหม่ทั้งหมด | ๑ | งาน | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ประมาณ๑๐%ของราคาค่าท่อ |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (๑) | | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | บาท |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทั้ง ๔ งานดังกล่าว ตามรายการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชช. ๑๓๓๓/๒๕๖๐
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) เขตจตุจักร กทม.

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ประมาณราคาโดย ค.ศ.สุรัชย์ เตชะดี



รายการซ่อมแซมเลขที่ ชช.๑๓๓๓/๒๕๖๐
 ประมาณราคา วันที่..... มกราคม ๒๕๖๑

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๔

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| ๒ | งานซ่อมแซมวงกบ-บานประตู ฮ่องกง (จำนวน ๙๐๐ ชุด) | ๙๐๐ | ชุด | ๐ | ๐ | ๖๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | |
| | ๒.๑ รื้อถอนวงกบ-บานประตูบริเวณฮ่องกง (ของเดิมพร้อมขนไปทิ้งภายนอก) | ๙๐๐ | ชุด | ๑,๕๕๐ | ๑,๔๐๕,๐๐๐ | ๑๘๐ | ๑๖๒,๐๐๐ | ๑,๕๘๗,๐๐๐ | |
| | ๒.๒ ติดตั้งวงกบ-บานประตู PVC (ของใหม่) ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร | ๑,๘๐๐ | ชุด | ๑๙๕ | ๓๕๑,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๔๔,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | |
| | ๒.๒.๑ บานพับสเตนเลส ลูกบิด (ขนาด ๓" x ๔") | ๙๐๐ | ชุด | ๒๕๕ | ๒๒๙,๕๐๐ | ๘๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๓๐๑,๕๐๐ | |
| | ๒.๒.๒ ลูกบิดสเตนเลส(ผิวดำ) นีรภัย | ๕,๕๒๐ | เมตร | ๗๐ | ๓๘๖,๔๐๐ | ๓๕ | ๑๙๓,๒๐๐ | ๕๗๙,๖๐๐ | |
| | ๒.๒.๓ เสาเอ็น/ทับหลัง ค.ส.ล. | ๓๖๐ | ค.ร.ม. | ๒๙๕ | ๑๐๖,๒๐๐ | ๕๕ | ๑๙,๘๐๐ | ๑๒๖,๐๐๐ | |
| | ๒.๒.๔ งานก่ออิฐมวลเบา | ๗๒๐ | ค.ร.ม. | ๕๘ | ๔๑,๗๖๐ | ๘๒ | ๕๙,๐๔๐ | ๑๐๐,๘๐๐ | |
| | ๒.๒.๕ งานฉาบปูน | ๙๐๐ | ค.ร.ม. | ๓๖๓ | ๓๒๖,๗๐๐ | ๑๗๐ | ๑๕๓,๐๐๐ | ๔๗๙,๗๐๐ | |
| | ๒.๒.๖ งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด ๔" x ๔" | ๙๙๐ | ค.ร.พ. | ๓๐ | ๒๙,๗๐๐ | ๘ | ๗,๙๒๐ | ๓๗,๖๒๐ | |
| | ๒.๒.๗ งานกระจกแผ่น (ลายผ้า) ขนาด ๕ ม.ม. | ๒,๙๐๐ | ค.ร.ม. | ๐ | ๐ | ๓๐ | ๘๗,๐๐๐ | ๘๗,๐๐๐ | |
| | ๒.๓ ทำการชุด ขัด ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมซ่อมมา | ๒,๙๐๐ | ค.ร.ม. | ๓๕ | ๑๐๑,๕๐๐ | ๓๐ | ๘๗,๐๐๐ | ๑๘๘,๕๐๐ | |
| | ๒.๔ สีนี้อะคริลิกชนิดกึ่งเงา ชนิดภายใน | | | ๐ | ๒,๙๔๔,๗๖๐ | ๐ | ๐ | ๒,๙๔๔,๗๖๐ | |
| | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (๒) | | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔,๐๓๓,๗๒๐ | บาท |

ประมาณราคาก่อสร้าง งานทั้ง ๕ งานดังกล่าว ตามรายการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชุข. ๑๓๗/๒๕๖๐

สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักส่วนกลาง ดร.(ลาดยาว) เขตดุสิต กทม.

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ประมาณราคาโดย ด.ศ.สุชัย เศษะดี

แบบ ปร.๔

แผนที่ ๓/๔

รายการซ่อมแซมเลขที่ ชุข.๑๓๗/๒๕๖๐

ประมาณราคา วันที่..... พค มกราคม ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| ๓ | งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๕ | | | | | | | | |
| | ๓.๑ ผู้ควบคุมไฟฟ้า (โลหะ) ขนาด ๑๒ ช่อง พร้อมเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ | ๔ | ชุด | ๖,๔๐๐ | ๕๗,๖๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๖๖,๖๐๐ | |
| | ๓.๒ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๕๐ AT IC z b kA | ๔ | ชุด | ๔,๕๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๒๐ | ๑,๐๘๐ | ๑๙,๐๘๐ | |
| | ๓.๓ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๓๒ AT IC z b | ๒๗ | ชุด | ๘,๕๐๐ | ๒๒,๗๕๐ | ๑๒๐ | ๓,๒๔๐ | ๒๖,๑๙๐ | |
| | ๓.๔ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๒๐ AT IC z b kA | ๓๖ | ชุด | ๗,๕๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๑๒๐ | ๔,๓๒๐ | ๓๑,๓๒๐ | |
| | ๓.๕ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๑๖ AT IC z b kA | ๓๖ | ชุด | ๖,๕๐๐ | ๒๓,๔๐๐ | ๑๒๐ | ๔,๓๒๐ | ๒๗,๗๒๐ | |
| | ๓.๖ สายดินพร้อมอุปกรณ์ | ๔ | ชุด | ๒,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | |
| | ๓.๗ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๕๐ ตร.มม. แรงดัน ๓๘๐ โวลท์ | ๓๙ | ม้วน | ๑๙,๕๐๐ | ๗๖๐,๕๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | ๘๓๘,๕๐๐ | |
| | ๓.๘ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๖ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ | ๘๗ | ม้วน | ๖,๓๕๐ | ๕๕๒,๕๕๐ | ๑,๙๐๐ | ๑๖๕,๓๐๐ | ๗๑๙,๗๕๐ | |
| | ๓.๙ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๐ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ | ๔๕ | ม้วน | ๔,๐๙๖ | ๑๘๔,๓๐๘ | ๑,๖๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๒๐๗,๙๐๘ | |
| | ๓.๑๐ รางวางสายเหล็กเคลือบสี ขนาดกว้าง ๕" สูง ๒" ยาว ๒.๔๐ เมตร | ๑,๖๐๐ | ท่อน | ๓๔๐ | ๕๔๔,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | ๖๗๖,๐๐๐ | |
| | ๓.๑๑ รางวางสายเหล็กเคลือบสี ขนาดกว้าง ๕" สูง ๒" ยาว ๒.๔๐ เมตร | ๔๔๕ | ชุด | ๓๓๐ | ๑๔๖,๖๕๐ | ๑๐๐ | ๔๔,๕๐๐ | ๑๙๑,๑๕๐ | |
| | ๓.๑๒ สวิตช์ ปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | ๒๔๘ | ชุด | ๔๕ | ๑๑,๑๖๐ | ๗๐ | ๑๗,๓๖๐ | ๒๘,๕๒๐ | |
| | ๓.๑๓ ไฟได้สวิตช์ (Photo Cell Switch) ปิด/เปิดไฟอัตโนมัติ | ๒๔๘ | ชุด | ๒๙๐ | ๗๑,๙๒๐ | ๑๐๐ | ๒๔,๘๐๐ | ๙๖,๗๒๐ | |
| | ๓.๑๔ อุปกรณ์ขับพ้อทและจับยึดที่รองรับและรางวาง | ๓๔๐ | จุด | ๙๕ | ๓๒,๓๐๐ | ๔๕ | ๑๕,๓๐๐ | ๔๗,๖๐๐ | |
| | ๓.๑๕ อุปกรณ์อื่นๆ (เบ็ดเตล็ด) | ๑ | งาน | ๐ | ๐ | ๗๔,๕๕๕ | ๗๔,๕๕๕ | ๗๔,๕๕๕ | คิดประมาณค่าวัสดุ |
| | ๓.๑๖ ค่าแรงรื้อถอนของเก่าทั้งระบบ/ขนย้ายไปทิ้งนอกสถานที่ | ๙ | งาน | ๐ | ๐ | ๗,๕๐๐ | ๖๗,๕๐๐ | ๖๗,๕๐๐ | |
| | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (๓) | | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓,๒๐๐,๔๙๕ | บาท |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทั้ง ๔ งานดังกล่าว ตามรายการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชพ. ๑๓๓๗/๒๕๖๐
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) เขตจตุจักร กทม.
 ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.
 ประมาณราคาโดย ค.ศ.สุรชัย เตชะดี

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๔/๔

รายการซ่อมแซมเลขที่ ชพ.๑๓๓๗/๒๕๖๐
 ประมาณราคา วันที่..... มกราคม ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| ๔ | งานซ่อมแซมฝักระเบียงทางเดิน ชั้นที่ ๕ และ กระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบ | | | | | | | | |
| | ๔.๑ งานซ่อมแซมฝักระเบียงทางเดิน ชั้นที่ ๕ | | | | | | | | |
| | ๔.๑.๑ รื้อถอนฝักระเบียงเดิมพร้อมขนไปทิ้งนอกบริเวณ | ๙๐๐ | ต.ร.ม. | ๐ | ๐ | ๗ | ๖,๓๐๐ | ๖,๓๐๐ | |
| | ๔.๑.๒ ติดตั้งฝักระเบียงสำเร็จรูป เซาะร่อง ๓ นิ้ว ความหนา ๔ ม.ม.(แบบฯ) | ๙๐๐ | ต.ร.ม. | ๓๑๐ | ๒๗๙,๐๐๐ | ๙๒ | ๘๒,๘๐๐ | ๓๖๑,๘๐๐ | |
| | ๔.๑.๓ สีนํ้าอะคริลิกชนิดกึ่งเงา ชนิดภายนอก | ๙๐๐ | ต.ร.ม. | ๔๕ | ๔๐,๕๐๐ | ๓๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๖๗,๕๐๐ | |
| | ๔.๒ กระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบ | | | | | | | | |
| | ๔.๒.๑ รื้อออก พร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ | ๙๐๐ | แผ่น | ๐ | ๐ | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | |
| | ๔.๒.๒ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ชำรุดประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลอนคู่ สีปูน | ๙๐๐ | แผ่น | ๕๘ | ๕๒,๒๐๐ | ๒๒ | ๑๙,๘๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | |
| | ๔.๒.๓ ทำความสะอาดและทาสีอุดประกบกับซีเมนต์บริเวณพื้นหลังคาค.ส.ล./รางน้ำ | ๔๕๐ | ต.ร.ม. | ๓๕๐ | ๑๕๗,๕๐๐ | ๑๒๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๒๑๑,๕๐๐ | |
| | ๔.๒.๔ ติดตั้งแผ่นเหล็กมัลติทิลเคลือบสีชนิดผิวเรียบปิดทับปีกนกค.ส.ล. | ๒๓๔ | เมตร | ๓๕๐ | ๘๑,๙๐๐ | ๑๕๐ | ๓๕,๑๐๐ | ๑๑๗,๐๐๐ | |
| | | | | ๐ | ๒๔๑,๖๐๐ | ๐ | ๑๑๗,๙๐๐ | ๓๕๙,๕๐๐ | |
| | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (๔) | | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘๔๕,๑๐๐ | บาท |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (๑+๒+๓+๔) ทั้ง ๔ งาน | | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๙,๕๑๑,๑๖๔ | บาท |